

FICHA TÉCNICA

Visions Direct to Metal 3450 Semi-Gloss WORKHORSE™ Latex Paint

Las pinturas de Visions Direct to Metal le permiten pintar directamente sobre metales preparados adecuadamente sin la necesidad de imprimación.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • EXCELENTE CALIDAD • BLOQUEA MANCHA DE AGUA • RESISTENTE AL CLIMA • APLICACIÓN FACIL | <ul style="list-style-type: none"> • EXCELENTE ADHESION • ALTAMENTE DURABLE • BASE AGUA |
|--|--|

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO

Cubre aproximadamente 300 – 400 Pie Cuadrado por galón según el sustrato y el método de aplicación, porosidad y la textura de la superficie.

Espesor de película seca recomendad:

- 3-6 Mils DFT por capa

TIEMPO DE SECADO

TOCAR: 30 – 60 minutos

Para Re-tocar: 2 horas

Las temperaturas más bajas, la humedad, la película más gruesa o la ventilación inadecuada aumentarán estos tiempos.

RESISTENTE AL MOHO

Este recubrimiento contiene agentes que inhiben el crecimiento de moho en la superficie de este recubrimiento.

PREPARACIÓN & PRIMING

ALUMINIO, ACERO GALVANIZADO: Hecho para la aplicación en sustratos de metales no ferrosos preparados adecuadamente. Aplique el acabado al metal primer/sellado o previamente pintado sin óxido visible. Limpie la superficie para eliminar cualquier suciedad, eflorescencia, grasa, aceite, cera, moho u otros materiales extraños.

METAL: (Selle/Prime con el Sellador/primer adecuado) Aplique el acabado al metal sellado/primer o previamente pintado sin óxido visible. Raspe, utilice la herramienta eléctrica, limpie y lije la superficie para eliminar la suciedad, grasa, aceite, óxido, incrustaciones, imprimaciones de taller sueltas u otros materiales extraños.

SUPERFICIES PINTADAS PREVIAMENTE:

Parche todos los huecos con el material apropiado para parchear o calafatear. Lave, enjuague, raspe, lije y limpie la superficie para eliminar cualquier tiza, suciedad, grasa, aceite, cera, moho, pintura suelta u otro material extraño.

INSTRUCCIONES DE USO

MÉTODOS:

El producto se puede aplicar con brocha, rodillo o rociador sin aire. Mantenga un "borde húmedo" y aplique el recubrimiento uniformemente. Evite la oxidación instantánea sellando/priming todas las superficies metálicas descubiertas el mismo día o inmediatamente después de la limpieza.

ADELGAZAMIENTO:

El producto esta destinado a ser usado en el paquete de consistencia. Si se desea adelgazar, no adelgace mas de 1/2 pinta por galón.

LIMPIEZA:

Limpie equipo y el área con agua jabonosa.

APLICACIÓN:

No aplique cuando la temperatura del material, aire o superficie sea inferior a 50 ° F Las superficies y la temperatura ambiente deben estar entre 48 ° F y 100 ° F, 5 ° F por encima del punto de rocío y permanecer por encima de 48 ° F durante un mínimo de cuatro horas después de la aplicación . Todos los productos de pintura deben someterse a prueba de adherencia, apariencia, color y compatibilidad antes de la aplicación.

PERSONAL:

La pintura puede irritar los ojos, nariz y piel. Evitar contacto visual. En caso de contacto con los ojos, enjuague al menos quince minutos y llame a un médico inmediatamente.

ALMACENAMIENTO:

MANTÉNGASE DE CONGELAR ALMACENAR ARRIBA DE 50°F

VOC MAXIMO: <150 GRAMOS POR LITERO

PRECAUCIÓN:

- Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- No lo tome internamente.
- Lávese bien después de manipular.
- Cierre el contenedor despues de cada uso.
- Para obtener información de seguridad adicional, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS).

MANTENER AFUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

USAR SOLO CON VENTILACIÓN ADECUADA